Инитпро | ОФД

Настройка подключения к ОФД Инитпро для кассовых аппаратов Пилот

https://ofd-initpro.ru

Регистрация

Первым делом необходимо подключить кассу к компьютеру:

- 1. Подключите кассу к компьютеру через USB-кабель и настройте подключение.
- 2. появится сетевое устройство STM32F4 RNDIS.

	Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows
	Juniper Networks Virtual Adapter Manager
	Realtek PCIe GBE Family Controller
107	STM32F4 RNDIS
	VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

 Для того чтобы ККТ получила доступ для передачи данных, необходимо на сетевом подключении компьютера открыть общий доступ к подключению к Интернету и выбрать виртуальное подключение ККТ.

ть	Проверка подлинности Доступ
Оби	ций доступ к подключению к Интернету
V	Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера
	Подключение домашней сети:
	OFD
V	Разрешить другим пользователям сети управление збщим доступом к подключению к Интернету
Ис	пользование общего доступа к тернету (ICS) Настройка
	ОК Отмена

4. С помощью кнопки «Настройка» задайте подключению STM32F4 RNDIS IP-адрес 192.168.137.1 и маску подсети 255.255.255.0.

Свойство	Значение	
Определенный для по		
Описание	STM32F4 RNDIS	
Физический адрес	20-89-74-6A-96-AA	
DHCP включен	Нет	
Адрес IPv4	192.168.137.1	
Маска подсети IPv4	255.255.255.0	
Шлюз по умолчанию IP.		
DNS-cepsep IPv4		
WINS-cepsep IPv4		
Служба NetBIOS через	Да	
		Закрыть

Настройка связи с ОФД

1. Запустите утилиту «POSPrint». Она может запуститься автоматически, либо воспользуйтесь программным файлом FW16Adm.exe.

Примечание: данный файл вы получите в комплекте при покупке ККТ. Если по какой-то причине у вас нет данной утилиты, обратитесь к производителю кассы.

- 2. На стартовом окне нажмите кнопку «Подключиться».
- 3. Укажите нужный порт и скорость подключения. Программа произведет поиск по заданным параметрам или автоматический поиск ККТ, подключенных к ПК, если параметры не были заданы.

атус							
Тодключение	,						
-	СОМ-порт -	Последовательный порт (СОМ1)	•				
-	Скорость:	57600					
-			Подключиться				
Парключен	re COMineopr Vinis IP appec						
	Dreaval MHH He	saaani	FW16.dl: 1.3.6543.31360 FW16Adm.exe: 1.2.6543.31361				

- 4. После соединения с ККТ программа переходит на вкладку «Статус».
- 5. Перейдите на вкладку «Настройки».
- 6. В области «ОФД» введите следующие данные:

Адрес: **kkt.ofd-initpro.ru** Порт: **9999** Сайт: <u>www.nalog.ru</u>

7. Нажмите кнопку «Сохранить настройки».

		and the second			
reade nacipulation		eparenear nonego			Принтер
apec: 192 . 168 . 137	. 64	256100200026			
ines: 192 . 168 . 137	. 1				Графика
laoxa: 255 . 255 . 255	. 0				Заголовок
NS 1: 77 . 88 . 8	1.8				Подеал
NS 2: 192 . 168 . 137	- 1				Последняя строка
ФД					Перанетр
are: kkt.ofd-initpro.r	u				
opt. 9999					
altr: www.nalog.ru					Платёхные
Диагностика включена					средства
varvoctika					
apec: 192 . 168 . 137	. 1				
apr: 5555					
Прочитать Соранить и	actpolius				
56100200026 [12.59] Kace	rp: PILOT\Dreg	val [MHH ne saga	4	FW16.dl: 1.3.6543.31	360 PW16/dm.eve: 1.2.6543.31361

При процедуре регистрации/перерегистрации вам также необходимо ввести некоторые данные об ОФД:

- 1. Перейдите на вкладку «Корректировка регистрации».
- 2. Самостоятельно введите данные о кассире, ККТ, режиме и системе налогообложения.
- 3. В разделе ОФД введите следующе данные:

Инн ОФД: **5902034504** Наименование: **ОФД Инитпро**

rtyc Hactpoliku Overa	Невчокальные	Обслуживание	Корректировка регистрации	Джументы	
Kacorp: PLOT-Dregval			PH N: 9999078900001761		
Brageneu	2000				
7713796596	water Plot to	a albert an base of			
Hannessen					
000 "Terrer"					
Регистрационный номер ККТ.	0000 0012 3405 81	15			
Место установки ЮСТ Адрес		Место	ANT		
Моская. Барабанный гер.,	#J				
0®Д					
2PO HHN	Apec calm	PHC .			
5902034504	www.nalog.r				
Hane-ceave					
ОФД Инитпро					
Реконы и система налогооб	incase-wa				
Кассовый чек, Передача данных			Oflugan		
П поченаю последств	и продолжении и	беру ответствени	ность на себя		Корректеровка
0256100200026 [12:59] K		d (MOD) on same	4	FW16-# 1.3.6543.3136	PW164m.eve: 1.2.6543.31361

4. Поставьте галочку «Я понимаю последствия продолжения и беру на себя ответственность».

- 5. После ввода всех данных станет доступна кнопка Регистрация/Корректировка регистрации. Нажмите ее.
- 6. Проверьте данные еще раз и нажмите «Продолжить».

0THET RAPAMET	ОБ ИЗМЕНЕНИИ РОВ РЕГИСТРАЦИИ
CHD	Обцая
Режимы:	
Автономный	Her
Автоматический Признаки:	Нет Ном.автомата
BCO	Her
Yenyra	Her
Шифрование	Her
NHH ODD	7789364346
Кассир	PILOT\Dregval
Пользователь	000 "flanor"
Адрес расчетов пер., д.3	г.Москва, Барабанный
Perистрационный н	омер 1234567890825872
Divena	Проавляют